

## Pilotes SCSI Navigator non reconnus

Pour certains périphériques pilotés avec une carte PCI-SCSI Xitron, Windows 2000 et XP installent parfois un pilote "imprimante SCSI générique". Cette dernière est installée lorsque le système d'exploitation est lancé pour la première fois, après l'installation de l'adaptateur SCSI.

Le message "Nouveau matériel détecté" s'affiche car le système a trouvé un nouveau matériel et installe un pilote pour un dispositif SCSI générique qui lui semble correct. Dans ce cas, le pilote Xitron de classe SCSI ne pourra pas détecter le périphérique de sortie. Le message "No SCSI drivers found" s'affiche lors de l'envoi d'un fichier au périphérique connecté.

### Solution

La solution consiste à désactiver le pilote de l'imprimante installé par le système d'exploitation.

1. Ouvrir le Gestionnaire de périphérique et localiser l'imprimante SCSI générique.
2. Double-cliquer sur l'icône pour afficher les Propriétés et sélectionner l'option



3. Redémarrer la station pour que le pilote XiSCSIclass soit correctement identifié.